



罐口接触高度表 操作手册

罐口接触高度表

型号:

GP-GG-CH-002

用途:

本表用于测量气雾灌口的接触高度。



校正方法:

用校正块(图 1)确保表的读数和校正块的稳合。必要时松开螺丝'A'(图 2), 然后调整量表, 效正后上紧螺丝。




图 1: 校正块




图 2: 校正方法




图 3: 使用方法

测量方法:

如图 3, 轻按按钮 'B', 稍微倾斜仪表, 将其放进灌口内, 放开按钮 'B', 然后轻转仪表直到读数稳定。取开仪表, 先轻按按钮 'B', 稍微倾斜仪表将其拉出。